

Boletim Hidrológico, Edição Nº 12/ARA-Zambeze/2019, 17 de Dezembro de 2019

SITUAÇÃO HIDROLÓGICA NA BACIA DO RIO ZAMBEZE

1. CONDIÇÕES HIDROLÓGICAS ACTUAIS

Precipitação Registada

Nas últimas 24 horas, ao longo da bacia do rio Zambeze no território nacional, houve registo de chuvas fracas à moderadas, com destaque para as seguintes estações: Caia 45.0mm, Mutarara 30.0mm, Chiramba 25.0mm e Chemba 20.0mm.

Níveis Hidrométricos Observados

De forma geral, ao longo da bacia do rio Zambeze, os níveis hidrométricos registam oscilações com tendência a estabilizar face a fracas chuvas registadas em território nacional e nos países vizinhos de montante.

Gestão da Albufeira de Cahora Bassa

O caudal afluente à albufeira de Cahora Bassa é de 1,150.80m³/s e o caudal efluente é na ordem de 1,900.20m³/s. A cota da albufeira é de 320.46m, com tendência a baixar ligeiramente. O nível actual de enchimento da albufeira é de 73.62%.

2. PREVISÃO PARA AS PRÓXIMAS 24 HORAS

Prevê-se para as próximas 24 horas, que os níveis hidrométricos na bacia do rio Zambeze, continuem a registar oscilações com tendência a estabilizar, face ao abrandamento da precipitação que se regista no território nacional e nos países vizinhos de montante.

3. ALERTA E PRECAUÇÕES

A ARA-Zambeze apela à todos Governos Distritais, Agentes Económicos, Utentes e Beneficiários dos Recursos Hídricos da Bacia do Zambeze e ao Público em Geral, para o acompanhamento permanente e pontual da informação hidrológica disseminada.


Custódio ^{TE}Vicente

(Técnico Superior de Obras Públicas N1)

