

Boletim Hidrológico, Edição N° 16/ARA-Zambeze/2019, 23 de Dezembro de 2019

SITUAÇÃO HIDROLÓGICA NA BACIA DO RIO ZAMBEZE

1. CONDIÇÕES HIDROLÓGICAS ACTUAIS

Precipitação Registada

Nas últimas 24 horas, ao longo da bacia do rio Zambeze no território nacional, houve registo de chuvas fracas com destaque para: Tsangano 10.4mm, Dere 9.3mm, Angónia 8.2mm e Mitengo com 7.1mm.

Níveis Hidrométricos Observados

De forma geral, ao longo da bacia do rio Zambeze, os níveis hidrométricos registam oscilações com tendência a estabilizar face a ausência de chuvas em território nacional e nos países vizinhos de montante.

Gestão da Albufeira de Cahora Bassa

O caudal afluente à albufeira de Cahora Bassa é de 989.1m³/s e o caudal efluente é na ordem de 1,915.0m³/s. A cota da albufeira é de 320.27m, com tendência a baixar ligeiramente. O nível actual de enchimento da albufeira é de 72.80%.

2. PREVISÃO PARA AS PRÓXIMAS 24 HORAS

Prevê-se para as próximas 24 horas, que os níveis hidrométricos na bacia do rio Zambeze, continuem a registar oscilações com tendência a estabilizar, face ao abrandamento da precipitação que se regista no território nacional e nos países vizinhos de montante.

3. ALERTA E PRECAUÇÕES

A ARA-Zambeze apela à todos Governos Distritais, Agentes Económicos, Utentes e Beneficiários dos Recursos Hídricos da Bacia do Zambeze e ao Público em Geral, para o acompanhamento permanente e pontual da informação hidrológica disseminada.

AO Director Geral



TETE

Custódio Vicente
(Técnico Superior de Obras Públicas N1)

