

SITUAÇÃO HIDROLÓGICA DAS BACIAS DO BÚZI, PÚNGUE E ZAMBEZE**1. CONDIÇÕES HIDROLÓGICAS ACTUAIS****1.1. Precipitação Registada**

Nas últimas 24h, ao longo da rede de observação pluviométrica da ARA-Centro, houve registo de chuvas fracas a moderadas, com destaque para a **Bacia do Zambeze** em Furancungo (P-788) 43.6mm, Meponda (P-S/n) 24.0mm, Angónia (P-333) 12.0mm, Manje (P-717) 10.8mm, Zambué (P-60) 9.4mm, Luia (P-1323) 7.4mm, Magoé (P-41) 5.4mm e Cassacatiza (P-1275) 3.0mm e para a **Bacia do Buzi** em Dombe (P-422) 1.3mm.

1.2. Níveis Hidrométricos Observados

No geral os níveis hidrométricos nas bacias dos rios **Zambeze, Búzi e Púngue** registam oscilações com tendência a estabilizar.

1.3. Gestão das Principais Albufeiras

A albufeira de **Cahora Bassa (HCB)** regista nível de enchimento de 73.61% e efluências de 1791.50m³/s. As albufeiras de **Muda Nhourire** e **Chicamba** registam nível de enchimento de 92.70% e 80.61%, a efectuarem descargas de 0.80m³/s e 95.90m³/s, respectivamente.

2. PREVISÃO PARA AS PRÓXIMAS 24 HORAS

Para as proximas 24 horas, não se espera alterações significativas do actual cenário hidrológico em todas bacias da região centro.

3. ALERTA E PRECAUÇÕES

A ARA-Centro apela à todos Governos Distritais, Agentes Económicos, Utentes e Beneficiários dos Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas dos Rios Zambeze, Púngue e Búzi e ao Público em Geral para a tomada de medidas de precaução, devendo retirar-se das zonas de risco de inundação e não atravessar os leitos dos rios, face ao incremento dos escoamentos com enfoque no distrito de Mafambisse na Província de Sofala.



(Técnico Superior de Obras Públicas N1)

