

SITUAÇÃO HIDROLÓGICA DAS BACIAS DO BÚZI, PÚNGUE E ZAMBEZE

1. CONDIÇÕES HIDROLÓGICAS ACTUAIS

1.1. Precipitação Registada

Nas últimas 24h, ao longo da rede de observação pluviométrica da ARA-Centro, houve registo de chuvas fracas a moderadas, com destaque para a **Bacia do Zambeze** em Chifunde (P-714) 48.2mm, Angónia (P-333) 15.7mm, Zâmbue (P-60) 15.4mm, Guro (P-497) 11.6mm, Muze (P-507) 8.3mm e Dôa (176) 7.6mm.

1.2. Níveis Hidrométricos Observados

No geral os níveis hidrométricos nas bacias dos rios **Zambeze, Búzi e Púngue** registam oscilações com tendência a estabilizar.

1.3. Gestão das Principais Albufeiras

A albufeira de **Cahora Bassa (HCB)** regista nível de enchimento de 73.79% e efluências de 1675.70m³/s. As albufeiras de **Muda Nhairire** e **Chicamba** registam nível de enchimento de 95.20% e 80.88%, a efectuarem descargas de 0.80m³/s e 101.30m³/s, respectivamente.

2. PREVISÃO PARA AS PRÓXIMAS 24 HORAS

Para as proximas 24 horas, não se espera alterações significativas do actual cenário hidrológico em todas bacias da região centro.

3. ALERTA E PRECAUÇÕES

A ARA-Centro apela à todos Governos Distritais, Agentes Económicos, Utentes e Beneficiários dos Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas dos Rios Zambeze, Púngue e Búzi e ao Público em Geral para a tomada de medidas de precaução, devendo retirar-se das zonas de risco de inundação e não atravessar os leitos dos rios, face ao incremento dos escoamentos com enfoque no distrito de Mafambisse na Província de Sofala.



