

SITUAÇÃO HIDROLÓGICA DAS BACIAS DO BÚZI, PÚNGUE E ZAMBEZE**1. CONDIÇÕES HIDROLÓGICAS ACTUAIS****1.1. Precipitação Registada**

Nas últimas 24h, ao longo da rede de observação pluviométrica da ARA-Centro, houve registo de chuvas fracas a moderadas, sendo localmente fortes com destaque para a **Bacia do Zambeze** Tsangano (P-902) 115.0mm, Mpandula (P-S/n) 38.6mm, Muze (P-507) 24.2mm, Furancungo (P-788) 19.4mm e Zumbo (P-44) 16.4mm, **Bacia do PÚNGUÊ** em (Vila de Gorongosa 138.4mm, Pungue Sul 14.8mm, Pungue Fronteira 9.5mm e Macossa 3.0mm). Na bacia do SAVANE na cidade da Beira em (Ponta- Gea 21.3mm e Macuti 10.2mm) e na **Bacia do BÚZI** em (Vila de Buzi 17.4mm, Revue 11.6mm, Goonda 9.8mm,

1.2. Níveis Hidrométricos Observados

No geral os níveis hidrométricos nas bacias dos rios **Zambeze, Búzi e Púngue** registam oscilações com tendência a estabilizar.

1.3. Gestão das Principais Albufeiras

A albufeira de **Cahora Bassa (HCB)** regista nível de enchimento de 73.79% e efluências de 1534.50m³/s. As albufeiras de **Muda Nhairire** e **Chicamba** registam nível de enchimento de 95.20% e 80.88%, a efectuarem descargas de 0.80m³/s e 101.30m³/s, respectivamente.

2. PREVISÃO PARA AS PRÓXIMAS 24 HORAS

Para as proximas 24 horas, não se espera alterações significativas do actual cenário hidrológico em todas bacias da região centro.

3. ALERTA E PRECAUCÕES

A ARA-Centro apela à todos Governos Distritais, Agentes Económicos, Utentes e Beneficiários dos Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas dos Rios Zambeze, Púngue e Búzi e ao Público em Geral para a tomada de medidas de precaução, devendo retirar-se das zonas de risco de inundação e não atravessar os leitos dos rios, face ao incremento dos escoamentos com enfoque no distrito de Mafambisse na Província de Sofala.



(Técnico Superior de Obras Públicas N1)

