

SITUAÇÃO HIDROLÓGICA DAS BACIAS DO BÚZI, PÚNGUE E ZAMBEZE

1. CONDIÇÕES HIDROLÓGICAS ACTUAIS

1.1. Precipitação Registada

Nas últimas 24h, ao longo da rede de observação pluviométrica da ARA-Centro, houve registo de chuvas fracas a moderadas, sendo localmente fortes com destaque para a **Bacia do PÚNGUÊ** em Pungue Fronteira 81.2mm, Pungue Sul 40.2mm, Gorongosa 80.4mm e Metuchira 30.0mm e **Bacia do BÚZI** Espungabera 124.0mm, Vila do Buzi 47.0mm, Estaquinha 35.2mm e Goonda 34.1mm e na **Bacia do ZAMBEZE** em Zambue (P-60) 36.4mm, Furancungo (P-788) 26.9mm, Guro (P-497) 18.6mm, Daque (P-1319) 15.5mm, Chifunde (P-714) 15.0mm, Tsangano (P-902) 9.0mm, Meponda (P/Sn) 7.6mm e Magoè (P-41) 7.0mm.

1.2. Níveis Hidrométricos Observados

No geral os níveis hidrométricos nas bacias dos rios **Zambeze, Búzi e Púngue** registam oscilações com tendência a estabilizar.

1.3. Gestão das Principais Albufeiras

A albufeira de **Cahora Bassa (HCB)** regista nível de enchimento de 73.79% e efluências de 1677.10m³/s. As albufeiras de **Muda Nhaurire** e **Chicamba** registam nível de enchimento de 95.20% e 80.88%, a efectuarem descargas de 0.80m³/s e 101.30m³/s, respectivamente.

2. PREVISÃO PARA AS PRÓXIMAS 24 HORAS

Para as proximas 24 horas, prevê-se aumento dos níveis de água nas bacias hidrográficas dos rios Púnguè e Búzi, na sequência das chuvas ocorridas a montante das bacias, podendo ocasionar inundações localizadas.

3. ALERTA E PRECAUÇÕES

A ARA-Centro apela à todos Governos Distritais, Agentes Económicos, Utentes e Beneficiários dos Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas dos Rios Zambeze, Púngue e Búzi e ao Público em Geral para a tomada de medidas de precaução, devendo retirar-se das zonas de risco de inundação e não atravessar os leitos dos rios.



O Director Geral
Custódio Vicente
(Técnico Superior de Obras Públicas N1)

