

SITUAÇÃO HIDROLÓGICA DAS BACIAS DO BÚZI, PÚNGUE E ZAMBEZE**1. CONDIÇÕES HIDROLÓGICAS ACTUAIS****1.1. Precipitação Registada**

Nas últimas 24h, ao longo da rede de observação pluviométrica da ARA-Centro, houve registo de chuvas fracas, com destaque para a **Bacia do Zambeze** em Zambue (P-60) com 12.4mm, Chifunde (P-714) e Furuncungo (P-788) com 12.0mm, Manje (P-717) com 10.2mm e Chemba (P-28) com 7.0mm. **Bacia do Búzi** em Macuiana (P-336) com 4.6mm.

1.2. Níveis Hidrométricos Observados

Os níveis de água na bacia do rio Púngue registam oscilações com tendência a subir ligeiramente, como consequência dos escoamentos oriundos do país vizinho Zimbabwe. A estação hidrométrica de Mafambisse no rio Púngue encontra-se a 86 centímetros acima do alerta.

1.3. Gestão das Principais Albufeiras

A albufeira de **Cahora Bassa (HCB)** regista nível de enchimento de 73.88% e efluências de 1723.10m³/s. As albufeiras de **Muda Nhairire** e **Chicamba** registam nível de enchimento de 105.0% e 82.82%, a efectuarem descargas de 22.05m³/s e 120.40m³/s, respectivamente.

2. PREVISÃO PARA AS PRÓXIMAS 24 HORAS

Para as próximas 24 horas, prevê-se ligeiro aumento dos níveis de água na bacia hidrográfica do rio Púngue. A estação de Mafambisse, no rio Púngue poderá manter níveis hidrométricos acima de alerta.

3. ALERTA E PRECAUCÕES

A ARA-Centro apela à todos Governos Distritais, Agentes Económicos, Utentes e Beneficiários dos Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas dos Rios Zambeze, Púngue e Búzi e ao Público em Geral para a tomada de medidas de precaução, devendo retirar-se das zonas de risco de inundação e não atravessar os leitos dos rios.

O Director Geral
Custódio Vicente
(Técnico Superior de Obras Públicas N1)



