

**SITUAÇÃO HIDROLÓGICA DAS BACIAS DO BÚZI, PÚNGUE E ZAMBEZE****1. CONDIÇÕES HIDROLÓGICAS ACTUAIS****1.1. Precipitação Registada**

Nas últimas 24h, ao longo da rede de observação pluviométrica da ARA-Centro, houve registo de chuvas fracas a moderadas, com destaque para a **Bacia do Zambeze** em Lifidzi (P-334) 35.2mm, Mucumbura (P-893) 32.2mm, Magoe (P-41) 26.3mm, Chimpacasse (P-S/n) 22.3mm, Muze (P-507) 16.3mm, **Bacia de BÚZI** em (Dombe 21.5mm) e na bacia do PÚNGUE em (Púngue Sul 15.2mm).

**1.2. Níveis Hidrométricos Observados**

Os níveis de água na bacia do rio Púngue registam oscilações com tendência a subir ligeiramente, como consequência dos escoamentos oriundos do país vizinho Zimbabwe. A estação hidrométrica de Mafambisse no rio Púngue encontra-se a 1.00 metro acima do alerta.

**1.3. Gestão das Principais Albufeiras**

A albufeira de **Cahora Bassa (HCB)** regista nível de enchimento de 74.01% e efluências de 1783.30m<sup>3</sup>/s. As albufeiras de **Muda Nhairire** e **Chicamba** registam nível de enchimento de 103.6% e 82.71%, a efectuarem descargas de 16.08m<sup>3</sup>/s e 135.75m<sup>3</sup>/s, respectivamente.

**2. PREVISÃO PARA AS PRÓXIMAS 24 HORAS**

Para as proximas 24 horas, prevê-se ligeiro aumento dos níveis de água na bacia hidrográfica do rio Púngue. A estação de Mafambisse, no rio Púngue poderá manter níveis hidrometricos acima de alerta.

**3. ALERTA E PRECAUCÕES**

**A ARA-Centro apela à todos Governos Distritais, Agentes Económicos, Utentes e Beneficiários dos Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas dos Rios Zambeze, Púngue e Búzi e ao Público em Geral para a tomada de medidas de precaução, devendo retirar-se das zonas de risco de inundação e não atravessar os leitos dos rios.**



O Director Geral  
Custódio Vicente  
(Técnico Superior de Obras Públicas N1)

