

Boletim Hidrológico, Edição N° 25/ARA-Centro/DG/2020-21, 08 de Janeiro de 2021

SITUAÇÃO HIDROLÓGICA DAS BACIAS DO BÚZI, PÚNGUE E ZAMBEZE

1. CONDIÇÕES HIDROLÓGICAS ACTUAIS

1.1. Precipitação Registada

Nas últimas 24h, ao longo da rede de observação pluviométrica da ARA-Centro, houve registo de chuvas fracas a moderadas, sendo localmente fortes com destaque para a **Bacia do Zambeze** em Zóbue (P-43) 60.8mm, Guro (P-497) 32.5mm, Furancungo (P-788) 16.2mm, Nhavunduca (P-1293) 10.0mm e Zumbo (P-44) 8.2mm, Bacia do **Bacia do Púngue** na Vila da Gorongosa 35.3mm, Mafambisse 36.8mm, Metuchira 14mm, Púngue Fronteira 7.8mm Barragem de Muda Nhairire 20.0mm e na **Bacia do Búzi** em Revue 31.4mm, e Barragem de Chicamba 13.9mm.

1.2. Níveis Hidrométricos Observados

Os níveis de água na bacia do rio Púngue registam oscilações com tendência a subir ligeiramente, como consequência dos escoamentos oriundos do país vizinho Zimbabwe. A estação hidrométrica de Mafambisse no rio Púngue encontra-se a 1.00 metro acima do alerta.

1.3. Gestão das Principais Albufeiras

A albufeira de **Cahora Bassa (HCB)** regista nível de enchimento de 74.01% e efluências de 1778.60m³/s. As albufeiras de **Muda Nhairire** e **Chicamba** registam nível de enchimento de 106.78% e 82.71%, a efectuarem descargas de 16.08m³/s e 135.75m³/s, respectivamente.

2. PREVISÃO PARA AS PRÓXIMAS 24 HORAS

Para as proximas 24 horas, prevê-se ligeiro aumento dos níveis de água na bacia hidrográfica do rio Púngue. A estação de Mafambisse, no rio Púngue poderá manter níveis hidrometricos acima de alerta.

3. ALERTA E PRECAUCÕES

A ARA-Centro apela à todos Governos Distritais, Agentes Económicos, Utentes e Beneficiários dos Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas dos Rios Zambeze, Púngue e Búzi e ao Público em Geral para a tomada de medidas de precaução, devendo retirar-se das zonas de risco de inundação e não atravessar os leitos dos rios.



O Director Geral

Custódio Vicente

(Técnico Superior de Obras Públicas N1)

